



ELEWACJA ZACHODNIA

UWAGI SZCZEGÓŁOWE:

- (3) - Istniejące kraty wokół okien do usunięcia.
- (5) - Otwory nawiewu przestrzeni strópodach wentylowanego pozostawić drożne po dociepleniu zgodnie z załączonym detailem.
- (6) - Powierzchnia tynku do skucia i odfortowania.
- (7) - Balustrady oczyścić z tuszczącej się farby, tuszczu, brudu itp. Malować farbami akrydowymi w kolorze RAL 7044.

UWAGI OGÓLNE:

- Przed dociepleniem elewację oczyścić z tuszczącej się farby oraz uzupełnić ubytki tynku powstałe w wyniku czyszczenia.
- Parapety zewnętrzne w budynku wymienić na nowe, ocynkowane, jednostronnie powlekane w kolorze białym.
- Wszelkie kratki wentylacyjne wymienić na nowe w kolorze białym.
- Zdemontować wszelkie elementy nie będące wyposażeniem technicznym budynku lub są niesprawne np. donice, ścianki azurowe, klimatyzator.

STUDIO PROJEKTU BUDOWLANEGO				
64-920 PŁA, UL. OBRZEŻA 14. e-mail: studiofilar@interia.pl				
TYTUŁ:	REMONT ELEWACJI ZACHODNIEJ			
INWESTOR:	W/M: UL. MALCZEWSKIEGO 3-5-7 W PLE, UL. SIKORSKIEGO 82a, 64-920 PŁA			
OBIEKT:	BUDYNEK MIESZKAŁNY WIELORODZINNY UL. MALCZEWSKIEGO 3-7, 64-920 PŁA			
Projektował:	mgr inż. Krzysztof RAJAŁCZAK		Opracował:	inż. Tomasz SPOŁIŃSKI
Upłr. Bud.239/72/Pw				
Sprawił:	mgr inż. arch. Tadeusz TYŁKA			Szef Pracowni inż. Michał GÓRZNY
Upłr. Bud. NN-8345/474/81				
STADIUM	SKALA	DATA	BRANŻA	NR RYSUNKU
P.B.	1:100	08.2014	Budowlana	5